



SEGMENTE



4 STK.
V-SEGMENTE

MIT - X -
MARKIERUNG




4 STK.
A-SEGMENTE

MIT - O -
MARKIERUNG

SCHEMA

REIHENFOLGE:

X-O-X-O-X-O-X-O



WERKZEUG



SCHUTZBRILLE



SCHUTZHELM



GUMMIHAMMER




FRAGEN
KONTAKTIEREN SIE UNS
OFFICE@MONTITEC.AT

LIEGENDER EINBAU


SCHRITT 1

- ERSTEN 5 SEGMENTE X-O-X-O-X EINLEGEN
- ALLE V-SEGMENTE LEICHT ÜBERSTEHEN LASSEN



SCHRITT 2

- MONTAGEHILFE EINBRINGEN / RADIUS ADJUSTIEREN
- RESTLICHEN 3 SEGMENTE O-X-O-X-O EINBRINGEN



SCHRITT 3

- MONTAGEHILFE ENTFERNEN
- ALLE 4 V-SEGMENTE GLEICHMÄßIG EINKLOPFEN / GUMMIHAMMER
- HAKEN INNEINADER DREHEN

